



BONA DECK OIL

Trabajo en el sitio.

El aceite Bona Deck es un penetrante aceite basado en aceite de pino y linaza para proteger los suelos de madera exteriores. El aceite contiene aditivos que reducen los efectos de los rayos UV en la madera.

Preparación de la superficie – Tratamiento base inicial

La superficie a tratar debe estar seca y lijada hasta la madera original. Para el lijado final de la madera debe usarse papel de lija de grano 80-100. No aplicar aceite si existe riesgo de lluvia en las próximas 24 horas. El contenido de humedad de la madera debe ser inferior al 20%.

Aplicación

Agitar bien la lata.

1. Aplicar el aceite Bona Deck usando una brocha u otro aplicador adecuado (aprox. 1l/6-10m²).
2. Pasados 20 minutos, distribuir el aceite sobrante por áreas más absorbentes o añadir más aceite en caso necesario.
3. Repetir los pasos 1 y 2 hasta que la madera esté saturada. El número de tratamientos necesarios depende del tipo de madera y de su contenido de humedad. Normalmente son adecuados de 2 a 3 tratamientos.
4. Pasados 30-45 minutos de la aplicación final, **retirar todo el aceite sobrante**. Lo mejor es usar una pulidora con un paño que no deje pelusas para grandes áreas de suelo. También puede hacerse a mano, si las áreas a tratar son pequeñas.
5. Dejar secar el suelo durante 24 horas sin tráfico de personas.

Mantenimiento

El suelo debe mantenerse con aceite Bona Deck siempre que sea necesario. Por lo general, una vez antes y otra después del verano es el intervalo adecuado.

1. Limpiar el suelo a conciencia con el limpiador Bona Soap añadido en el agua de limpieza (2%).
2. Dejar que seque el suelo.
3. Aplicar el aceite Bona Deck usando una brocha u otro aplicador adecuado (aprox. 1l/10-15m²).
4. Dejar que se absorba el aceite durante 30 minutos y después retirar todo el aceite sobrante a conciencia con un paño.
5. Dejar secar el suelo durante al menos 12 horas sin paso de personas.

¡Atención!

El aceite Bona Deck contiene aceites de secado. Riesgo de auto ignición. Paños, trapos y similares usados deben ponerse en agua o envases de metal sellados.

Bona[®]